


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (n° 5 foto)
- STATO ATTUALE DEI LUOGHI -



LEGENDA


 Punti di vista fotografici



Foto n.1: Scarpata strutturale ad alto angolo di inclinazione costituita da un'alternanza di bancate conglomeratico-ghiaiose (1) e sabbioso-arenacee (2)



Foto n.2: Scarpata strutturale ad alto angolo di inclinazione costituita da un'alternanza di bancate conglomeratico-ghiaiose e sabbioso-arenacee. La foto evidenzia l'avanzato stato di alterazione dei materiali ghiaiosi (1).



Foto n.3: Particolare fotografico che attesta la presenza lungo la parete libera rocciosa di blocchi conglomeratico-ghiaiosi in precario equilibrio statico, talora in aggetto.



Foto n.4: Scarpata strutturale in evidente stato di degradazione attiva.



Foto n.5: Scarpata rocciosa in degradazione attiva protetta con reti metalliche.