



COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO

L.R. n. 18/08- Assegnazione fondi alle Comunità Montane per interventi di sistemazione idraulica forestale. Decreto di assegnazione fondi alle Comunità Montane n. 19/DDS del 01/04/2014.

Oggetto: "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE NEI COMUNI DI ACQUASANTA TERME E MONTEGALLO" - Codice CUP D63H14000040002 -

Importo complessivo Euro 160.000,00 e più precisamente: per il comune di Acquasanta Terme: Riqualficazione ambientale fosso Rio Faiete in località Pito con ripulitura alveo e opere di difesa spontale e per il comune di Montegallo: Ripristino di protezioni spondali franate in alveo e riqualficazione ambientale lungo il torrente Rio Fluvione nel tratto compreso tra le frazioni Colle di Rigo e Rigo.

PROGETTO ESECUTIVO

Scala 1: ____

Aggiornamento n. ____

Ascoli Piceno li ____

TAVOLA N 10.

PIANO DI MANUTENZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Sandro Vitelli

Il progettista

Geom. Giuseppe Cecchini

Il piano di monitoraggio e manutenzione fa riferimento a tutte quelle operazioni relative al controllo e al monitoraggio degli interventi inerenti il progetto “interventi di sistemazione idraulico forestale nel comune di Acquasanta Terme: Riqualificazione ambientale fosso Rio Faiete in località Pito con ripulitura alveo e opere di difesa spontale e nel comune di Montegallo: Ripristino di protezioni spondali franate in alveo e riqualificazione ambientale lungo il torrente Rio Fluvione nel tratto compreso tra le frazioni Colle di Rigo e Rigo.

“, nonché alle operazioni necessarie per mantenerle in efficienza.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa si farà carico del controllo delle funzionalità delle opere in progetto.

Sono state individuate le principali categorie di intervento, e per ognuna di queste sono stati valutati i costi per la loro esecuzione da articolare all'anno uno, due e tre dalla consegna dei lavori, in modo da poter programmare le necessarie coperture finanziarie per lo svolgimento delle operazioni.

Le operazioni e i costi relativi si riferiscono alle condizioni normali o ipotizzabili di manutenzione e non tengono conto di tutti quegli eventi che al momento non possono essere preventivati.

Ci si riserva di modificare le prescrizioni indicate al momento della progettazione se in fase di esecuzione lavori o al termine degli stessi dovessero emergere situazioni non precedentemente stimate.

ANNO DI RIFERIMENTO	1
Tipologia intervento	Costo
<i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<i>Manutenzione delle opere</i>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee	0.00
Verifica della stabilità dei muretti in pietra ripristinati	0.00
Verifica delle strutture delle gabbionate e e verifica attecchimento delle talee	0.00
TOTALE	0.00

ANNO DI RIFERIMENTO	2
Tipologia intervento	Costo
<i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<i>Manutenzione delle opere</i>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee	0.00
Verifica della stabilità dei muretti in pietra ripristinati	0.00
Verifica delle strutture delle gabbionate e verifica attecchimento delle talee	0.00
TOTALE	0.00

ANNO DI RIFERIMENTO	3
Tipologia intervento	Costo
<i>Monitoraggio e controllo della funzionalità</i>	
Sopralluogo nelle aree di intervento finalizzato all'individuazione di operazioni accessorie per il ripristino funzionale delle opere e per il conseguimento degli obiettivi dell'intervento.	0.00
<i>Manutenzione delle opere</i>	
Verifica dell'integrità delle nuove scogliere e verifica attecchimento delle talee con eventuale consolidamenti dei grossi massi smossi che hanno fatto perdere la conformazione della scogliera e messa a dimora di nuove talee in sostituzione di quelle che non hanno attecchito.	2.000
Verifica della stabilità dei muretti in pietra ripristinati con eventuale ripristino delle porzioni sconnesse	300
Verifica dell'integrità delle strutture delle gabbionate con eventuale rifacimento parziale di tratti deteriorati, verifica attecchimento delle talee con eventuale sostituzione di quelle non attecchite	1.200
TOTALE	3.500,00

Per i sopraelencati oneri di manutenzione delle opere da realizzarsi, quantificati in Euro 3.500,00 al terzo anno, potranno essere impegnati i fondi che la Regione Marche P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche trasferisce alle Comunità Montane, ai sensi della L.R. 18/2008 e/o eventualmente altri fondi a disposizione dell'Amministrazione Comunale interessata.