



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica

**D.M. 49 DEL 16/02/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI
MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA - ANNUALITÀ 2018**

**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI
TRATTI DEL PIANO VIARIO DELLE SS.PP.
11 "CAPODARCO" E 224 "PALUDI"**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO - € 100.000,00

PROGETTISTA:

Geom. Antonio Cameli

ELABORAZIONE DATI CARTOGRAFICI:

Dott. Ivan Ciarma

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE Ing. Ivano Pignoloni

ELABORATI TECNICO-RELAZIONALI

ELABORATO:

Documentazione fotografica

R - 02

NOME FILE:

DM49_18_INT2_SP11_224_R02

DATA:

Giugno 2018

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

RILIEVO DEGLI AMMALORAMENTI DEI TRATTI OGGETTO D'INTERVENTO



Foto 1. S.P. 11 - Km 4+700 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con fessurazione longitudinale.



Foto 1. S.P. 11 - Km 4+800 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con distacchi dello strato superficiale di usura.



Foto 3. S.P. 11 - Km 4+800 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con distacchi dello strato superficiale di usura.



Foto 4. S.P. 11 - Km 5+700 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con fessurazione del bordo e formazione di buche.



Foto 5. S.P. 11 - Km 5+800 - Fessurazione diffusa della pavimentazione stradale.



Foto 6. S.P. 11 - Km 5+900 - Fessurazione del bordo della pavimentazione stradale.



Foto 7. S.P. 11 - Km 6+000 - Fessurazione del bordo della pavimentazione stradale con deterioramento e distacco dei rappezzi.



Foto 8. S.P. 11 - Km 6+000 - Fessurazione del bordo della pavimentazione stradale con deterioramento e distacco dei rappezzi.



Foto 9. S.P. 11 - Km 6+250 - Avvallamenti della pavimentazione stradale con fessurazione longitudinale e fessurazione del bordo.



Foto 10. S.P. 224 - Km 1+100 - Usura della superficie della pavimentazione stradale.



Foto 11. S.P. 224 - Km 1+200 - Avvallamenti della pavimentazione stradale connessi alla realizzazione di sottoservizi, usura dello strato superficiale e deterioramento e distacco dei rappezi.



Foto 13. S.P. 224 - Km 1+200 - Fessurazione longitudinale della pavimentazione stradale con evidenze di sgranamento ed usura della superficie.



Foto 14. S.P. 224 - Km 1+800 - Fessurazione a ragnatela del bordo della pavimentazione stradale, deterioramento e distacco dei rappezzi, evidenze di ormaiamento ed usura della superficie.



Foto 15. S.P. 224 - Km 1+800 - Discontinuità della superficie del piano viario connesse alla realizzazione di sottoservizi.



Foto 16. S.P. 224 - Km 1+900 - Fessurazione del bordo della pavimentazione stradale, distacco e deterioramento dei rappezzati ed usura dello strato superficiale.



Foto 17. S.P. 224 - Km 2+350 – Fessurazione della pavimentazione stradale.