



COMUNE DI VENAROTTA

PROV. DI ASCOLI PICENO

OGGETTO

*Attuazione del Programma 6000 Campanili, di cui all' art. 18 comma 9 del D.L.
N° 69 del 21 giugno 2013 convertito in legge n° 98 del 09/08/2013*

PROGETTO

Definitivo - Esecutivo

*Interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi
compresi gli eventuali lavori connessi
straordinaria manutenzione*

Relazione Tecnica Specialistica

Venarotta li giugno 2014

TAV B

studio tecnico Geometra Pierino Simonelli

Via Euste Nardi 67 - 63091 Venarotta (AP) tel e fax 0736/3623333 - PEC pierino.simonelli@geopec.it

COMUNE DI VENAROTTA

Provincia di Ascoli Piceno

OGGETTO: *interventi sulle reti viarie e infrastrutture accessorie comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi*

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

1) Analisi vetustà

Gli interventi sono finalizzati all'adeguamento e alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade comunali esistenti, situate nel Comune di Venarotta .

Le suddette infrastrutture si trovano in uno stato di conservazione scadente, pertanto si è ritenuto necessario un intervento di ripristino delle reti viarie consentendo un miglioramento dei collegamenti dei centri abitati con il Capoluogo Venarottese .

Attualmente il manto stradale necessita di rifacimento in quanto oltre all' usura naturale è stato interessato da interventi di attraversamento e fiancheggiamento che hanno interrotto l' uniformità della sede stradale.

2) Individuazione dettagliata dell' intervento

“via IV Novembre”

- demolizione della pavimentazione stradale
- realizzazione di soletta armata per alloggiamento nuova pavimentazione,
- posa in opera di pavimentazione in lastre di porfido tipiche del paese,

strada “Gimigliano –Chiesa-Gimigliano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- rifacimento del manto stradale bitumato danneggiato mediante la risagomatura e stesura di (tappetino) per pavimentazione stradale

- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino e rifacimento delle zanelle in cls danneggiate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine

strada “Galligiano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale danneggiato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine

strada “Galligiano per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

strada “Pozze per Ascoli”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato disgregato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

strada “Poggio Anzù”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle disgregate
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- pulizia di zanelle

strada “Arola”

- pulizia dei cigli, zanelle e della piattaforma stradale
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale
- sostituzione dei tombini in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- fondazione stradale in misto granulare stabilizzato per ricarichi
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- ripristino delle zanelle in cls danneggiate e rifacimento di quelle ammalorate

strada “Vallorano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con sostituzione di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dallo smottamento causato degli eventi atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante la corretta realizzazione delle opere per la riattivazione della normale viabilità stradale, consistenti nel ripristino della larghezza della carreggiata con sistemazione della scarpata a monte e opere di sostegno del pendio a valle mediante l' esecuzione di una grata in legname inverdita con Talee.

strada “Castellano- Vallorano”

- pulizia dei cigli e della piattaforma stradale
- conglomerato cementizio per rifacimento zanelle disgregate
- sgombero completo dei tombini stradali esistenti ostruiti da qualsiasi materiale con sostituzione di quelli in cls disfatti e non recuperabili con altri delle stesse dimensioni e materiali
- rifacimento del manto stradale bitumato deteriorato in conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale
- microtappeto con malta bituminosa a freddo tipo ecologico
- apertura e approfondimento di bocchette sulle banchine
- messa in sicurezza del tratto stradale interessato dal consistente avvallamento causato degli eventi atmosferici della scorsa stagione invernale, mediante la corretta realizzazione delle opere per il ripristino della normale viabilità stradale, consistenti nella realizzazione di un drenaggio a monte con raccolta delle acque sorgive e ricarica della sede stradale con materiale idoneo e rifacimento del manto stradale

Quanto sopra è riscontrabile dettagliatamente negli elaborati e nella documentazione fotografica allegata alla presente.