

Trasmessa tramite mail

Pratica servizio impianti Area "C" n° 200/2025

SPETT.LE FROLLA' s.r.l.
C.da Castellano, n° 4
63839 Servigliano (FM)
info@calcestruzzifrolla.com

OGGETTO: Coltivazione di ghiaia e sabbia, in loc. Passo Bianco in Comune di Grottazzolina (FM).
Delimitazione fascia di rispetto in presenza di canale irriguo.
Terzo Riscontro

Con riferimento alla nota da Lei trasmessa tramite pec, acquisita al protocollo del Consorzio di Bonifica delle Marche al n° 000616/25 del 21/01/2025, con la quale, richiede il riesame della pratica in oggetto, preso atto delle specificazioni/chiarimenti contenuti nella relazione sottoscritta in data 18.01.2025 dal Dott. Geol. Alberto Conti, considerato quindi la minor altezza di scavo, la modalità di coltivazione a settori, in accoglimento del riesame proposto, si

AUTORIZZA

la ditta richiedente a sviluppare le attività secondo le modalità di seguito esposte:

- le operazioni di scavo finalizzate alla coltivazione della cava di ghiaia e sabbia andranno condotte preservando l'integrità e la funzionalità idraulica del vettore irriguo, limitando la prossimità delle stesse operazioni ad un franco **non inferiore a ml. 12.00** misurato come distanza orizzontale fra il ciglio superiore del canale ed il ciglio superiore del fronte di scavo;
- la Ditta è tenuta ad assicurare le dovute opere di regimentazione al piede di scavo (cunette di deflusso e raccordi) per intercettare e condurre oltre, ogni eventuale filtrazione di scarpata che dovesse ingenerarsi;
- la ditta si assume altresì l'onere di avvertire in tempo ragionevolmente utile il personale tecnico di questo Consorzio, affinché possa essere gestita la fase di avvio dell'escavazione nei tratti paralleli al canale stesso;

- va posto in evidenza che in occasione di eventi meteorologici significativi, sull'infrastruttura irrigua possono confluire portate derivanti dalle precipitazioni con l'eventualità che esse provochino l'esondazione del canale. Pertanto codesta Ditta dovrà tenere conto di tale eventualità approntando quindi ogni necessaria attività in ragione della sicurezza delle operazioni di scavo e della salvaguardia delle maestranze, tenuto conto che lo scavo realizzato potrà subire allagamenti derivanti da quanto sopra rappresentato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile prendere contatto con il Tecnico Istruttore Geom. Gianfranco Giulietti all'indirizzo: gianfranco.giulietti@bonificamarche.it.

Cordiali saluti.

Pedaso, 21.01.2025

IL TECNICO ISTRUTTORE

Geom. Gianfranco Giulietti



IL RESPONSABILE DIGHE E IMPIANTI IRRIGUI

Ing. David Taffetani