Comune di TORRE S. PATRIZIO

Provincia di FERMO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA LOCALE "CROCE VERDE"

PARTE D'OPERA: PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI TORRE S. PATRIZIO

giugno 2014

IL TECNICO
Ing. Andrea M. Paci

Elab. 11

PUNTI DI RIPRESA FOTOGRAFICA



Foto 1 - prospetto principale nord su strada S.P.9

Foto 2 - vista nord-ovest

Foto 3 - vista nord-ovest (ingresso)

Foto 4 - vista nord-est

Foto 5 – corridoio d’ingresso con scasso nella muratura

Foto 6 – particolare scasso con pilastrino della preesistente loggia



Foto 7 – vista sulla copertura a falda della preesistente loggia

Foto 8 – solaio di sottotetto esistente