



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

REPORT FOTOGRAFICO

**LAVORI DI: RIPARAZIONE DANNI EVENTI METEREologici
NOVEMBRE/DICEMBRE 2013**

**MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL COSTONE
ROCCIOSO SOPRASTANTE VIA SALADINI**


LOCALITÀ: ARQUATA CAPOLUOGO


COMMITTENTE: Comune di Arquata del Tronto

Arquata del Tronto, lì 03/12/2014

Il Progettista

Ing. Romeo Mariani








1



2



3



4



5



6




7



8



9



10