



Regione Marche

Provincia di Ascoli Piceno

## COMUNE DI MONTEPRANDONE

### INTERVENTO DI RESTAURO DELLA CHIESA DI S. MARIA DELLE GRAZIE

*Santuario di S. Giacomo della Marca*

*Elaborato:*

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

*Proprietà: COMUNE DI  
MONTEPRANDONE*

*IL COMMITTENTE  
Comune di Monteprandone*

*IL PROGETTISTA  
Dott. Ing. Daniele Guidotti*

*Ubicazione:  
Via Madonna delle Grazie*

*DATA: Dicembre 2015*

*AUTORIZZAZIONI:*

*VISTO:*



Foto n° 1 – Vista portico lato Ovest



Foto n° 2 – Vista parete cappella lato Ovest





Foto n° 3 – Vista lato Sud



Foto n° 4 – Vista lato Nord





Foto n° 5 – Vista campanile lato Nord-Est



Foto n° 6 – Vista lato Sud-Est





Foto n° 7 – Vista struttura portante copertura



Foto n° 8 – Particolare orditura secondaria con segni di infiltrazioni e degrado





Foto n° 9 – Puntellamento di un puntone a seguito di cedimento strutturale



Foto n° 10 – Vista appoggi capriate e componenti sottodimensionati





Foto n° 11 – Particolare estradosso volta in camorcanna.



Foto n° 12 – Appoggio di un arcareccio su muratura con evidenti segni di marcescenza.





Foto n° 13 – Vista interna



Foto n° 14 – Vista interna





Foto n° 15 – Particolare infiltrazioni su lunette lato Sud



Foto n° 16 – Particolare infiltrazioni volta zona Coro.





Foto n° 17 – Vista lunette lato Nord



Foto n° 18 – Vista cappella laterale zona confessionali





Foto n° 19 – Vista cappella laterale di S. Giacomo della Marca



Foto n° 20 – Vista cappella laterale della Madonna delle Grazie



Punti di vista fotografici

